

Parallelweg Hoofdweg: Verzoek om plaatsing Verkeersbord E9b (parkeren alleen voor auto's) en verkeersspiegels

Van: HvA Alexanderpolder <hv.alexanderpolder@gmail.com>

19-01-2019

Aan: stadsontwikkeling

Geachte heer/mevrouw,

De Huurdersvereniging Alexanderpolder (HvA) komt op voor belangen van huurders in Het Lage Land en Oud-Prinsenland.

Er een een HvA-werkcommissie werkzaam aan de Hoofdweg (huisnummer 184A-198D en 244A-250D).

Dit verzoek betreft de parallelweg (fietsroute) tussen de Koningslaan 2 (3067 TG) en de Hoofdweg 260 (3067 GJ).

De 3 gebouwen 184A-198D en 244A-250D hebben elk een particulier parkeerterrein met uitritten op de parallelweg van de Hoofdweg. Deze parallelweg is een officiële fietsroute. Doordat aan beide kanten van deze fietsroute auto's geparkeerd worden is er weinig plaats voor het auto- en fietsverkeer in beide richtingen. Ook scootmobiels maken gebruik van deze fietsroute omdat de stoep te smal is en tevens omdat auto's buiten de lijnen parkeren (zie 2 foto's als bijlage).

Bussen en vrachtwagens maken gebruik van de parkeervakken aan de Noord-zijde van de fietsroute en passen niet in de parkeervakken en maken daardoor de doorgang voor het overige verkeer nog smaller dan deze al is.

Vooraf de bocht bij hotel Campanile aan de Koningslaan 2 is gevaarlijk (fietsers in 4 richtingen + een onoverzichtelijke bocht voor het doorgaande verkeer). Vooral onbekenden nemen deze bocht met te hoge snelheid.

Ook komt het voor dat tijdens het uitladen van vrachtwagens bij de kantoorgebouwen de parallelweg geblokkeerd wordt. Dit heeft vooral gevolgen voor grotere voertuigen zoals bussen. Het is voorgekomen dat een bus de bocht bij hotel Campanile achteruit moest nemen !!

De uitritten van de particuliere parkeerplaatsen van de gebouwen zijn ruim bemeten om meer zicht te krijgen bij het oprijden van de parallelweg. Het komt vaak voor dat auto's op deze uitritten worden geparkeerd (dus buiten de belijning, zie foto als bijlage). Dit maakt het zeer moeilijk om de parkeerplaatsen bij de gebouwen te verlaten. Deze overtreding wordt niet gehandhaafd.

Verzoek

Om de situatie langs de fietsroute veiliger te maken worden de volgende maatregelen gevraagd:

1. Plaatsing van verkeersborden E9b (zie onderaan),
2. Plaatsing van spiegels in de bocht bij hotel Campanile,
3. Plaatsing van spiegels bij de uitritten van de particuliere parkeerplaatsen bij de gebouwen.

Met vriendelijke groeten,
J.H. Hijmans, HvA-werkcommissie Hoofdweg Torentjes
Hoofdweg 246C, 3067 GJ

Bijlagen: Verkeersbord E9b, 3 foto's



E9b. Parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbelgebruik en minibussen.

+ 3 bijlagen (foto's)



